

Ficha para el manejo seguro de disolventes y aceites usados

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- Conservar los contenedores alejados de toda llama o fuentes de chispas y utilizarlos en espacios bien ventilados.
- Durante la manipulación controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas, etc.) y ventilar en las operaciones de limpieza.
- Evitar el contacto con la piel. En caso de manipulación utilizar guantes apropiados (de piel o con capa gruesa de recubrimiento en nitrilo). Lavarse las manos después de un posible contacto y siempre antes de las comidas y de abandonar el puesto de trabajo.
- Si es necesario realizar operaciones de trasvase, hacerlo a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas.
- En caso de incendio emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO₂). No utilizar agua a chorro.
- Prohibición de comer, beber, fumar o almacenar alimentos u otros productos de consumo humano en la zona de trabajo, salvo en lugares específicamente preparados para ello.
- El material contaminado deberá tratarse adecuadamente.
- Los equipos de protección individual deben limpiarse, meticulosamente, después de cada uso en la zona de exposición no se podrán dejar en las taquillas o mezclar con la ropa de calle o de trabajo.
- Disponer de medios para prevenir, detectar y actuar en caso de vertidos accidentales.
- Se aconseja que todo trabajador en contacto con los líquidos esté correctamente vacunado del tétanos.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

	Casco de seguridad (si se considera necesario).		Ropa de alta visibilidad.
	Gafas de protección.		Guantes de protección recubrimiento de nitrilo.
	Calzado de seguridad.		Mascarillas/máscaras específicas a los contaminantes existentes.
			Mono desechable.

Financiado por:

COD. ACCIÓN AS2017-0010



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL







FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.



Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente

RIESGOS

	SITUACIÓN DE RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA
	Subida o bajada de vehículos.	Empleo de calzado de seguridad. Cumplimiento de procedimientos de trabajo.
	Fácilmente inflamable, generación de cargas electrostáticas en operaciones de trasvase.	Prohibición de fumar en atmósfera ATEX. Empleo de herramientas ATEX. Cumplimiento de procedimientos de trabajo. Emplear velocidades de trasvase lentas.
	Circulación de personas y vehículos por esta zona.	Cumplimiento de límites de velocidad. Empleo de ropa reflectante.
	Exposición a compuestos químicos que pueden ser nocivos, tóxicos o irritantes debido a salpicaduras o derrames de producto. Exposición a vapores orgánicos.	Empleo de ropa de trabajo adecuada contra riesgos químicos. Empleo de guantes contra riesgo químico. Empleo de mascarillas/máscaras específicas a los contaminantes existentes.