

Ficha para el manejo seguro de la fracción resto de residuos municipales e industriales (CDR)

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- › No comer, beber o fumar en la instalación.
- › Lavarse las manos antes de comer y/o en caso de contacto.
- › Suprimir las fuentes de ignición y evitar las cargas electrostáticas, así como la presencia de productos comburentes.
- › No generar nubes de polvo y no poner jamás en contacto fuentes de ignición con nubes o capas de polvo.
- › Asegurar que los trabajadores no abandonen el centro de trabajo sin haber limpiado y desinfectado la zona afectada mediante los procedimientos establecidos.
- › Disponer de extintor propio durante los trabajos en caso de generar fuentes de ignición.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

	Casco de seguridad (si se considera necesario).		Ropa de alta visibilidad.
	Gafas de protección.		Guantes de protección.
	Calzado de seguridad.		Mascarilla/máscara específica a los contaminantes existentes.

Financiado por:

COD. ACCIÓN AS2017-0010



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL



FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.



FUNDACIÓN F.L.C.M.A. Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente

RIESGOS

	SITUACIÓN DE RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA
	Subida o bajada de vehículos.	Empleo de calzado de seguridad. Cumplimiento de procedimientos de trabajo.
	Apertura de cajas de camiones.	Comprobar aseguramiento de la carga.
	Presencia de objetos punzantes o cortantes en la zona de descarga.	Mantenimiento de orden y limpieza en el área de trabajo. Empleo de calzado de seguridad.
	Fragmentación de residuos durante la operación de descarga.	Empleo de gafas o pantalla facial de seguridad.
	Caída de cajas, contenedores o auto compactadores.	Cumplimiento de procedimientos de trabajo y señalización de seguridad. Empleo de enclavamientos de máquinas.
	Vuelco del camión o su caída al foso durante la operación de descarga.	Utilización de calzos en las ruedas del camión. Señalización de seguridad.
	Autoinflamación de un producto por alta temperatura.	Existencia de medios de extinción de incendios. Formación. Portar explosímetro.
	Circulación de personas y vehículos por esta zona.	Cumplimiento de límites de velocidad. Empleo de ropa reflectante.
	Posibilidad de que entre los residuos pueda llegar un recipiente que haya contenido sustancias cáusticas o corrosivas y en el que aún queden restos.	Empleo de ropa de trabajo desechable y guantes adecuados contra riesgos químicos. No comer, beber o fumar dentro de la instalación. Lavarse las manos antes de comer.
	Combustible mojado puede ser fuente de infecciones por contacto. Podría generarlo si contiene o ha estado en contacto con materia orgánica.	Empleo de guantes apropiados de seguridad. No comer, beber o fumar dentro de la instalación. Lavarse las manos antes de comer.
	Presencia de materia orgánica, durante periodos prolongados de tiempo que, si entran en procesos de descomposición, pueden provocar la producción de gases nocivos o tóxicos.	Empleo de ropa de trabajo y guantes adecuados contra riesgos químicos. No comer, beber o fumar dentro de la instalación. Lavarse las manos antes de comer.
	Manipulación de equipos, máquinas o cuadros eléctricos.	Cumplimiento de procedimientos de trabajo. Empleo de equipos de protección individual y herramienta aislada.

Depósito legal: M-31892-2018

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P.