

Ficha para el manejo seguro de harinas cárnicas

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- Se recomienda que las harinas sean tratadas lo antes posible, evitando almacenarlas durante días desde su llegada y almacenadas en recintos cerrados si llegan en contenedores o ensacadas.
- Los recipientes, contenedores y vehículos utilizados para el transporte, así como las cintas y útiles utilizados en su trasiego, deberán limpiarse, lavarse y desinfectarse después de cada uso.
- Las personas que trabajen directamente con las harinas cárnicas deberán disponer de ropa específica (mono, botas, guantes apropiados y mascarilla con filtro para partículas y aerosoles).
- Las personas que trabajen manipulando harinas cárnicas no podrán acceder a otras dependencias sin antes haber cambiado o descontaminado su ropa de trabajo y su calzado. El equipo y las herramientas no podrán trasladarse fuera de estas secciones sin su descontaminación previa.
- Las zonas de trasiego y almacenamiento de las harinas, al menos, dispondrán de solera de hormigón con un sistema de drenaje propio. En el punto de conexión a la red general deberá existir una arqueta para registro y control.
- En las instalaciones de almacenamiento y tratamiento de harinas se implantará un programa de control de pájaros, roedores, insectos, etc.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

	Casco de seguridad (si se considera necesario).		Ropa de alta visibilidad.
	Gafas de protección.		Guantes de protección.
	Calzado de seguridad.		Mascarillas/máscaras específicas a los contaminantes existentes.

Financiado por:

COD. ACCIÓN AS2017-0010



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL













FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, F.S.P.



Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente

RIESGOS

	SITUACIÓN DE RIESGO	MEDIDA PREVENTIVA
	Subida o bajada de vehículos.	Empleo de calzado de seguridad. Cumplimiento de procedimientos de trabajo.
	Apertura de cajas de camiones.	Comprobar aseguramiento de la carga.
	Caída de personas al mismo nivel.	Mantenimiento de orden y limpieza en el área de trabajo. Empleo de calzado de seguridad.
	Fragmentación de residuos durante la operación de descarga. Rotura de sacos.	Revisión previa de los contenedores. Empleo de gafas o pantalla facial de seguridad.
	Caída de cajas, contenedores o auto compactadores.	Cumplimiento de procedimientos de trabajo y señalización de seguridad. Empleo de enclavamientos de máquinas.
	Vuelco del camión o su caída al foso durante la operación de descarga.	Utilización de calzos en las ruedas del camión. Señalización de seguridad.
	Autoinflamación de un producto.	Prohibición de fumar en atmósfera ATEX. Empleo de herramientas ATEX. Portar explosímetro. Cumplimiento de procedimientos de trabajo.
	Circulación de personas y vehículos por esta zona.	Cumplimiento de límites de velocidad. Empleo de ropa reflectante.
	Utilización de agua a presión para la limpieza de los equipos de trabajo y superficies y la generación de bioaerosoles al ambiente.	Empleo de ropa de trabajo desechable contra riesgo biológico. Empleo de mascarillas / máscaras específicas a los contaminantes existentes. Descontaminación de la ropa de trabajo antes de acceder a otras dependencias. Evitar contacto con el agua.
	Manipulación de equipos, máquinas o cuadros eléctricos.	Cumplimiento de procedimientos de trabajo. Empleo de equipos de protección individual y herramienta aislada.